

充電時間に関するご注意

空になったソーラーバッテリーパネルを充電する場合は

約 12 時間程度、専用電源アダプターを使用して充電を行ってください。

ご購入時には約 2 時間で満充電になる程度のバッテリー残量がございますが

一度空になった状態から充電を行う場合、回路の保護のため急速充電が行われません。

また、充電中電源アダプターが高温になる場合がありますが

触って熱いと感じる程度(50°C程度) であれば問題なくご利用いただけます。

万が一異常を感じた場合は、直ちにコンセントから電源アダプターを外し

ソーラーバッテリーパネルから充電プラグを抜いてください。